

Temat: MIRONÓW - PRZYWODZIO Zleceniodawca
(kanalizacja)

Data 14.07.2011

Dozór geologiczny

Geolog dokumentator: mgr T. Zdunek Nr upr. geolog. 050439; 070376

Badania makroskopowe gruntu

Stratygr.	Obserw. wody	Wilgotność	Kategor. gruntu	Nieższ. warstwy	Nr warstwy	Głębokość	Profil litolog.	Rodzaj gruntu i barwa	Stan
								OTW. 1 wys. 73,3 m. n. p.m.	
CUWARTORZĘD	2,4 ▽▽	Wg nw	II	0,5	①	0,5	h	glina	Sug
				1,5	②	2,0	Pd+Z	piaski drobne z domieszką żwiru	
				1,0		3,0	P ₅ +Z zgł	piaski średnie ze żwirami załamane	
								OTW. 2 wys. 70,7 m. n. p.m.	
CUWARTORZĘD	2,5 ▽▽	Wg nw Wg Wg/nw Wg	II	0,8	①	0,8	Pd+h	piaski drobne z humusem	Sug
				1,0	②	1,8	Pd+Zgł	piaski drobne załamane	
				1,1		2,9	P ₅ +Z	piaski średnie ze żwirami	
			III	0,5	③	3,4	qP	glina piaszczysta	tpl.
				0,7		4,1	qP/ps	glina piaszczysta z przekrawst. piasków średnich	pl.
				0,9		5,0	qP	glina piaszczysta	tpl.
								OTW. 3 wys. 71,9 m. n. p.m.	
CUWARTORZĘD	brak wody	Wg	III	0,3	①	0,3	h	glina	tpl.
				2,2	③		qP	glina piaszczysta	
				0,2		2,5	P ₅ +Z	piaski średnie ze żwirami	
				0,3		3,0	qP	glina piaszczysta	
								OTW. 4 wys. 65,5 m. n. p.m.	
CUWARTORZĘD	brak wody	Wg	II	0,3	①	0,3	h	glina	tpl.
				0,7	③	1,0	Pq	piaski gliniaste	
				0,4		1,4	P ₅ +Zgł	piaski średnie załamane	
				1,6	②		P ₅ +Z	piaski średnie ze żwirami	
								OTW. 5 wys. 62,7 m. n. p.m.	
CUWARTORZĘD	2,9 ▽▽	Wg nw	II	0,4	①	0,4	h	glina	Sug
				2,6	②		Pd+Z	piaski drobne ze żwirami	

KARTA DOKUMENTACYJNA

Temat: MIRONÓW - PRZYWOZIE
(kanalizacja)

Zleceniodawca

Data 14.07.2011.

Dozór geologiczny

Geolog dokumentator: mgr T. Zdunek Nr upr. geolog. 050439; 070376

Badania makroskopowe gruntu

[illegible]